

Lundø Bys Vandværk  
Lundøvej 151  
7840 Højslev  
Att.: Henning JensenRapportnr.: AR-19-CA-00798803-01  
Batchnr.: EUDKVE-00798803  
Kundenr.: CA0004849  
Modt. dato: 23.05.2019

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Lundø Bys Vandværk - DGU 46.0213 - V20001100 / 4779000501  
**DGU-nr:** 46.213  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 23.05.2019 kl. 08:25  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BCN  
**Analyseperiode:** 23.05.2019 - 25.05.2019

---

**Prøvemærke:** DGU 46.0213

---

Lab prøvenr:	80670168	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			

---

### Pesticider

Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
-------------------------------	--------	------	--	--	------	-----------------	----

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A
---------------------------	----	--	--	--	--	---------------------------------	---

---

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Skive Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvegade 10, 7800 Skive

25.05.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse